

初めて電源を入れるときのご注意

パソコンの電源を入れてから Windows のセットアップが完了するまで、約 30 分かかります。
セットアップが完了するまでは、パソコンの**電源を切らないでください**。
操作の途中で電源を切ると Windows が使えなくなる場合があります。

1. パソコンの電源を入れる


付属の**（はじめにお読みください）**の「Windows のセットアップ」をご覧ください。

2. 電源を入れてから約 10 分後に「Windows のセットアップ」画面が表示される

※ 「Windows のセットアップ」画面が表示されるまでには、画面が暗くなったり（約 1 ～ 3 分程度）、停止しているように見えますが、**故障ではありません**。
絶対に電源を切らずにそのままお待ちください。

「Windows セットアップ画面」が表示されるまでの流れ

（一部画面を省略しています）



3. セットアップをする（約 20 分）

付属の**（はじめにお読みください）**の
「Windows のセットアップ」を
ご覧いただきセットアップをします。

右図の「ウェルカムセンター」画面が表示されると
Windows のセットアップは完了です。



（画面の背景（壁紙）は機種によって異なります）

セットアップ途中で電源を切り Windows が使えなくなった場合

付属の**（取扱説明書）**の「再インストール（ご購入時の状態に戻す）」をご覧ください、
再インストールをしてください。